



日高覚

収集チーム	危険予知 (KY) 活動表	1月15日	晴	曇	雨
作業内容	クレーン作業でのBOX積込み。				
危険のポイント	玉掛けワイヤーの位置の確認 という不安全(状態/行動)が原因となり、 建物やブロックへの接触				
対策立案	上記の不安全(状態/行動)を解消するために、 吊りワイヤーの位置確認				
指差呼称	ワイヤー確認	ヨシ!!			
指導コメント					

- 作業前チェック
- 挨拶できたか
 - 凶器は無い
 - 睡眠は十分か
 - 食欲はあるか
 - 朝食は食べたか
 - 飲みすぎないか
 - 燃料は充分か
 - 備品の点検
 - 車両の点検